

1.4.4 本国产品声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 摄像头 1 1，生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司 2，厂址为浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。摄像头 1 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例） 3。（摄像头 1 的（关键组件） 4 在中国境内生产。摄像头 1 的（关键工序） 5 在中国境内完成。

2. 摄像头 2，生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司，厂址为浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。摄像头 2 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。摄像头 2 的（关键组件） 在中国境内生产。摄像头 2 的（关键工序） 在中国境内完成。

3. 监控主机，生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司，厂址为浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。监控主机 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。监控主机的（关键组件） 在中国境内生产。监控主机的（关键工序） 在中国境内完成。

4. 监控硬盘，生产厂为希捷国际科技（无锡）有限公司，厂址为无锡出口加工区 B 区行创二路 2 号。监控硬盘 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。监控硬盘的（关键组件） 在中国境内生产。监控硬盘的（关键工序） 在中国境内完成。

5. 监视器，生产厂为冠捷电子科技（福建）有限公司，厂址为福清市融侨经济技术开发区。监视器 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。监视器的（关键组件） 在中国境内生产。监视器的（关键工序） 在中国境内完成。

6. 支架，生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司，厂址为浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。支架 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。支架的（关键组件） 在中国境内生产。支架的（关键工序） 在中国境内完成。

7. POE 交换机，生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司，厂址为浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。POE 交换机 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。POE 交换机的（关键组件） 在中国境内生产。POE 交换机的（关键工序） 在中国境内完成。

8. 防水盒，生产厂为中国联塑集团控股有限公司，厂址为广东省佛山市顺德区龙江镇联塑工业村。防水盒 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。防水盒的（关键组件） 在中国境内生产。防水盒的（关键工序） 在中国境内完成。

9. 网线，生产厂为普宁市赤岗讯普电线厂，厂址为普宁市赤岗镇陈厝寨村工业区西区 69 号。网线的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。网线的(关键组件)在中国境内生产。网线的(关键工序)在中国境内完成。

10. 电源线，生产厂为深圳市陶氏工业电线电缆有限公司，厂址为深圳市龙岗区坪地街道坪西社区青顶背 8 号二楼。电源线的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。电源线的(关键组件)在中国境内生产。电源线的(关键工序)在中国境内完成。

11. 机柜，生产厂为浩腾通信工程(深圳)有限公司，厂址为深圳市宝安区新安街道海旺社区 84 区裕安一路 3016 号尚都花园 1 栋海格堡二层赛格数码馆 2A89 房间。机柜的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。机柜的(关键组件)在中国境内生产。机柜的(关键工序)在中国境内完成。

12. 管材，生产厂为中国联塑集团控股有限公司，厂址为广东省佛山市顺德区龙江镇联塑工业村。管材的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。管材的(关键组件)在中国境内生产。管材的(关键工序)在中国境内完成。

13. 辅材，生产厂为中国联塑集团控股有限公司，厂址为广东省佛山市顺德区龙江镇联塑工业村。辅材的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。辅材的(关键组件)在中国境内生产。辅材的(关键工序)在中国境内完成。

本公司(单位)提供上述符合本国产品标准的产品成本之和占本公司(单位)提供的全部产品成本之和的比例达到 100% 6。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称：深圳市逸企盈科技有限公司

日 期：2026 年 10 月 13 日